


3. КОНСТРУКЦИЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

3.1. Конструкция фланцевых соединений радиоизмерительной аппаратуры

Соединение фланцевое радиоизмерительной аппаратуры



Черт. I

1. Размеры для справок.
2. Расположение головок болтов со ~~сторон~~ одного фланца не является обязательным и определяется удобством сборки тракта.

Таблица 3

Размеры в мм

Сечение прямо- угольной трубы $a \times b$	Приме- няе- мость	L	B	Поз.1 Фланец контактный , исполнение 1	Поз.2 Фланец контактный , исполнение 2	Поз.3 Болт	Поз.4 Гайка	Поз.5 Штифт	Поз.6 Шайба
				I	I	Количество			
						4	4	2	4
						Обозначение			
2,4x1,2		18	18	ЕС7.110.237	ЕС7.110.237				
3,6x1,8		20	20	-01	-01	ЕС8.920.450	ЕС8.930.366	ЕС8.960.215	3-683 ГОСТ 1042-63
5,2x2,6				-02	-02	ЕС8.920.460			